

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov
Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102
www.dolezal-pe.cz



LB 100 – separační spray pro svařování

TECHNICKÝ LIST JOKISCH-SPRAYLINE

Vysoce účinný prostředek proti lepení žhavých odstříků při sváření

- spray 400ml, balení v kartonu 12ks
- významně posiluje stabilitu výrobních procesů
- na materiál podél sváru, do hubic
- pro efektivní ochranu přípravků
- bez obsahu silikonu

Vytváří vysoce účinný ochranný film, který zamezuje lepení žhavých odstříků. Vhodný pro všechny svařovací technologie.

Aplikace pro spolehlivou ochranu materiálu, hubice, svářecí hlavy, upínacího nářadí, přípravku...Kapalina je naprosto nehořlavá, bez obsahu silikonu a je vyrobena na bázi přírodních olejů. Díky tomu je přípravek ekologický a v přírodě odbouratelný. Při odpařování nevznikají jedovaté zplodiny. Použití spreje LB100 nemá vliv na následné povrchové úpravy (lakování, galvanika, žárové zinkování, katodové zinkování, práškové lakování...). Produkt prošel všemi testy vyžadující výrobci v automobilovém průmyslu. Významně snižuje náklady na mech. odstraňování ulpělých odstříků.

Aplikace:

Nanáší se v jemném filmu podél sváru. Lze nechat na kolmých a šikmých plochách zaschnout a až poté započít svařování. Pokud nanesete nepřiměřené množství, svár může pění a nemusí být kvalitní. Odstříky po sváření odstraňte rukavicí nebo škrabkou. Přípravek lze odstranit běžnými čistícími prostředky.

Bezpečnostní pokyny:

Při práci s přípravkem používejte ochranné pomůcky: brýle, rukavice, oděv atp. Přípravek nevdechujte. Při zasažení pokožky, postižené místo umyjte vodou s mýdlem a ošetřete např. krémem na ruce. Při zasažení očí, vypláchnout oči proudem čisté vody. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít půl litru vody. Při přetrvávajících zdravotních potížích vyhledejte lékaře. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotou nad 50°C. Po použití násilím neotvírat nebo házet do otevřeného ohně. Při likvidaci ukládejte do kontejneru zvláštního odpadu. Skladujte odděleně od zdrojů tepla či plamene a z dosahu dětí. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem!